

СОГЛАСОВАНО Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	УТВЕРЖДАЮ Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 компенсирующего вида»
 И.В. Запащикова «01» мая 2024 года	 В.В. Морозова 2024 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 компенсирующего вида» (МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида»)				
Фактический адрес	188300, Ленинградская область, город Гатчина, улица Киргетова д. 22				
Юридический адрес	188300, Ленинградская область, город Гатчина, улица Киргетова д. 5 а				
Телефон	8(81371)3-25-20				
E-mail	mbdou12@gtn.lokos.net				
Вид деятельности	85.11 Дошкольное образование				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание 622,76 кв. м 2 этажа				
Прилегающая территория	Земельный участок 3562,0 кв. м				
Количество и назначение входов	1 вход для посещения, 4 выходов для эвакуации, 1 вход для хозяйственных нужд				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	50 чел. /день				
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть				
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет				
Возможность дистанционного обслуживания	есть				
Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	А	А	ВНД	А	А
Входная группа	ВНД	ДУ	ДУ	А	А
Пути движения	ДУ	А	ДУ	А	А

Зона оказания услуг	ДУ	А	ДУ	ДУ	А
Санитарно-бытовые помещения	ВНД	ДУ	ДУ	А	А

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	не доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	не доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)
Путь (пути) движения внутри здания	Не адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Не адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано	ДП-В (К, О, У) ДЧ-И (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Основные показатели доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие	Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствуют
3.2	Сменные кресла-коляски	Нет	Отсутствуют
3.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствуют
3.4	Поручни	Да	Частично соответствуют
3.5	Пандусы	Нет	Отсутствуют
3.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
3.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствуют
3.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да	Не соответствуют
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в	Да	Не соответствуют

	стенах, лестничных маршей, площадок		
3.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствуют
3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствуют
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да	Частично соответствуют
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да	Отсутствуют
3.15	Индукционная петля	Да	Отсутствуют

***Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствуют

4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка указателей путей движения для людей с нарушением зрения и нарушения слуха в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Укладка тактильной плитки или направляющих ограничителей для ориентирования инвалидов с нарушением зрения. Установка пандуса в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.2 и ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Размещение пиктограмм с направлением путей эвакуации в рамках текущего ремонта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Размещение визуальных табличек для идентификации помещений в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.5, п.п.6.5.9
Санитарно-гигиенические помещения	Приведение помещения в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3, ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации с нарушением зрения и слуха в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.5, п.п.6.5.2, ГОСТ Р 51671-2020
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается.
Все зоны и участки объекта в целом	Организация и проведение мероприятий по

	доступности учреждения для людей с нарушением зрения и нарушения слуха в рамках текущего ремонта.
--	---

**** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
5.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения.	2024-2025 г.
5.3	Закупка и оборудование информационных табло, речевых информаторов.	2024-2025 г.
5.4	Установка пандуса	2025-2026 г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,

организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4, 6, 46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНИП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания и мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимально необходимом и минимально достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория частично удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», «К», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «У», «О», «Г». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С», «К».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «О», «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С», «К».
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена доступность для МГН категории «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С», «К», «О».
- Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения и сопровождающими.

Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением слуха («Г»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением зрения («С»), не доступен для людей передвигающихся на кресло-колясках («К»).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 29.03.2024 года

Дата составления паспорта 26.04.2024 года

Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон (Отдельно стоящее здание).

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «29» марта 2024 г.
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 компенсирующего вида» (МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида»)
Фактический адрес	188300, Ленинградская область, город Гатчина, улица Киргетова д. 22
Телефон	8(81371)3-25-20
Эл. почта	mbdou12@gti.lokos.net
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	50 чел./день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа, 622,76 кв.м
Наличие прилегающего земельного участка	3562,0 кв.м
Количество и назначение входов	1 вход для посещения, 4 эвакуационных выходов, 1 хозяйственный вход
Год постройки	1963
Год последней реконструкции	-
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет
Возможность дистанционного обслуживания	есть

г. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	150 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 3, 4, 7, 8, 21, 107, 431, 529
Время движения (пешком)	3 мин.	Информация на пути следования к объекту	акустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,0 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	нет	Размещение информационной таблички со шрифтом Брайля	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6 п. 4.3.7 ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.4	Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, У
Автостоянка посетителей (при наличии) есть						
Расстояние до входа в здание	20,0 м			50 м и менее	Не более 250 м	О, Г, У
Количество машино-мест для инвалидов	нет	Организация парковочного места	СП 59.13330.2020 п. 5.2	5% и более	Допустимо отсутствие	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		-
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	4,0 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, С, Г, У
- указатели направления движения	нет	Размещение указателя с направлением движения к центральному входу	ГОСТ Р 52131-2019 Приложение Е Таблица Е1	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-

- места отдыха	нет			наличие		
Открытая лестница (лестница на рельефе территории)						
- высота подъема справочно	-					-
- поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	-
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-

Пандус на рельефе

- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	-
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		-

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка

Высота площадки (справочно)

Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.
 – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.
 – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.
 – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.

Высота площадки	1,2 м			Наличие	Отсутствие	О, С, Г, У
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2,45 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, Г, У

Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,65 м			не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	0,1,2
Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	есть			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	-
Лестница наружная						
Ширина лестничного марша	2,0 м			Не менее 1,5 м	Не менее 1,2 м	
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Поручни с двух сторон	нет			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	К, О
- на высоте (верхний/нижний)	-			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	К, О
- завершения поручней за пределами марша	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	-			Наличие		-
Навес	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О, Г, У
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть	Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	ГОСТ Р 51671-2020 п. 7.2 п.п. 7.2.2.3	Наличие		С
Тамбур						
Глубина	3,0 м			1,5 м и более,	Менее 1,5 м	О, С, Г, У

Ширина	1,7 м			при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м		
				2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	О, С, Г, У
Двери распашные	нет					О, Г, С, У
Двери автоматические	нет					-
- ширина дверного проема в свету	1,0 м	Замена дверной ручки	ГОСТ Р 51261-2017	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	О, Г, С, У
- высота порога наружного, внутреннего	0,04 м	Маркировка дверного порога	СП 59.13330.2020 п.п. 6.2.4	0,025 м и менее	более 0,025 м	О, Г, С, У
Усиление открывания двери	38 Нм			50 Нм	Не должно превышать 50 Нм	О, С, Г, У
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет	Установка пандуса	СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51261-2017	8 % и менее	не более 16,5% (9°)	-
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	не менее 0,85 м	-
Высота подъема одного марша (максимальная)	-			0,8 м и менее	не ограничена	-
Длина подъема одного марша	-			на высоту подъема 1,0 м длина подъема 12,0 м		-
Поручни с двух сторон:	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7-0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,0 м		-
- горизонтальные завершения поручней	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	-			Наличие		-
Нескользящее покрытие (при намокании)	-			Наличие		-
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	-
Звуковой маяк у входа	нет			Наличие	Допустимо	-

Пандус переносной	нет			-	Наличие	-
Подъемник для инвалидов	нет					
- стационарный	-			Наличие	-	-
- мобильный	-			-	Наличие	-
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, глубина	-			1,2 м и более	Менее 1,2м	-
Разворотные площадки, ширина	-			1,2 м и менее	Менее 1,2м	-
Указатели направления движения, входа, выхода	нет	Размещение указателей направления движения	ГОСТ Р 52131-2019 п.4.4	Наличие	Допустимо отсутствие	-
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	есть			Наличие		К, О, Г, У
Речевые информаторы и маяки	нет	Установка речевых информаторов и маяков	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.5	Наличие		-
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, индукционная петля	нет	Установка экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, индукционной петли	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.3	Наличие		-
Аудиовизуальные информационно- справочные системы	нет	Установка аудиовизуальных информационно- справочных систем	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.3	Наличие		-
Тактильная схема	есть		ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.4	Наличие		С
Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-

- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	К, О, С, Г, У
Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)	есть					
Ширина лестничного марша	1,1 м			1,2 м и более	Менее 1,2м	О, С, Г, У
Маркировка ступеней	есть			Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
Поручни с двух сторон:	есть			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- на высоте	0,94 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
-указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Разворотная площадка	есть					
- ширина	1,3			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У
- длина	2,5			1,4 м и более	1,4 м и менее	О, С, Г, У
Лифт пассажирский	нет					
Кабина:						
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	-
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	-
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
- поручни	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
Световая информация	-			Наличие		-
Звуковая информация	-			Наличие		-
Знак доступности	-			Наличие		-
Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие		-
Обслуживание в кабине						

Ширина проема двери в свету	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	К, О, Г, У
- размещение на высоте	-			1,2-1,4 м	Не учитывается	К, О, Г, У
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	1,7 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,02 м			0,016 м и более	Не учитывается	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К, О
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	-	У
Зал музыкальный-актовый (с местами не более 50 мест)						
Ширина проема двери в свету	1,2 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, Г, У
Высота порога	нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К, О, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	-
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2%			2% и более	Не менее одного места	-
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О, Г, У
Доля мест для лиц с нарушением слуха	-			2 % и более	Не учитывается	-
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	нет	Установка индукционной петли	ГОСТ Р 51671-2020 п. 7.2	Наличие	Допустимо отсутствие	-
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	-
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	есть	Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями	СП. 59.13330.2020 п. 6.3	Наличие	-	Г, У
Знак доступности помещения	нет	Установка знака	ГОСТ Р 52131-2019	Наличие	Допустимо	Г, У

		доступности	Приложение В Таблица В1		отсутствие	
Тактильная маркировка	нет	Установка тактильной маркировки	ГОСТ Р 52131-2019 Приложение Г Таблица Г1	Наличие		Г, У
Ширина дверного проема	0,65 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	Г, У
Высота порога	нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	Г, У
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	0,48			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	Г, У
- зона у раковины (ширина)	0,60			0,8 м и более		Г, У
- высота раковины	0,80			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	Г, У
опорный поручень	нет	Установка опорного поручня в зоне раковины	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2	Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
крючки для костылей	нет	Установка крючков для костылей	СП. 59.13330.2020 п. 6.3	Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова персонала	СП. 59.13330.2020 п.6.3, п.п. 6.3.6	Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
- зеркало с наклоном	нет	Установка зеркала с наклоном у раковины	ГОСТ Р 51261-2017	Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
Габариты санузла/кабины (длина)	1,70 м			1,8 и более	1,6 м	Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	0,98 м			1,65 м и более	1,5 м	Г, У
Опорные поручни у унитаза	нет			Наличие	Стационарный у стены	Г, У
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	Установка опорного поручня в зоне унитаза	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2	Наличие	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	Г, У

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта – на калитке – входе на территорию установить информационные таблички со шрифтом Брайля, на здании объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
- на входной группе главного входа в здание, для людей с нарушением зрения – установить тактильную табличку с информацией о вызове персонала, ответственного за сопровождения МГН.
- на путях передвижения на объекте – разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации, произвести маркировку этажности.
- в зоне оказания услуг – установить тактильные таблички с информацией о кабинетах, доступных для МГН, в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 52131-2019, заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды.
- в санитарных помещениях – установить дополнительное оборудование для МГН в соответствии с СП. 59.13330.2020 п. 6.3 и ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2, заменить дверные ручки.

Использованные технические средства: фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка – 5м, лазерный дальномер SNDWAY, динамометр, штангенциркуль.

Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида»


Члены комиссии:

Заведующая хозяйством МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида»

Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида»

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

 Морозова В.В.

 Васильева В.Н.

 Мирахмедова Н.А.

 Колыбин С.В.